

区域	软件	车系	概述	TS608/MX 808TS/ DS808TS/ MP808TS/ MK808TS	MS906TS	TS508	TS601	TS501	TS408
本次更新相关更 新的区域如： 欧洲，美国， 亚洲	产品系列如： IMMO, DIAGNOSIS, TPMS, ADAS	如： Mercedes, Maybach, Smart	本季度已发布亮点功能： 版本号：V X.XX (发布时间) 亮点功能：1. . . . . 支持车型：bmw, benz, . . . . . (同车型不同年份请合并填写 如 奥迪 Q5(2012-2018)	如本系列 产品具备 此功能则 打√，不具 备则空白	√	√	√	√	
国内版/ 海外版(欧、美、 日、韩、澳)	Sensor/ 诊断	全车系	TS608_Diag_V1.73 TS608_Sensor_V6.15(2020.7.1) 亮点功能： 1、支持 CN/US Chevrolet Cavalier2016-2020 低配版本 OBD 学习； 2、更新支持全球 Benz 2020.03, EU 区 Ford 2018.12, 全球 VW 2020.05,全球 Honda 2020 年款年款通过 VIN 定位 TPMS 菜单； 其他常规升级： 新增： 1、 新增 US 区 Mazda 2, Jeep Gladiator , Toyota Yaris Sedan, BMW M7 等 2020 年款车型 20 条菜单支持， 新增 EU 区详见 TPMS 功能表； 2、 新增 EU 区 Geely EMGRAND 2017/01-2019/05, Land Rover Denfender 2019/01-2020/06,JAC Refine R3 2018/01-2020/06,DFM DFPV AX3 2018/11-2020/12,DFM DFPV AX7 2019/01-2020/12,GeelyAtlas 2019/09-2020/12,ChangAn EADO 2019/05-2020/12 等 车型 54 条菜单支持，详见 TPMS 功能表； 3、 新增 CN 区 Soueast DX7 2018/01-2020/06 , Geely Atlas 2019/09-2020/12, BYD Qin 2019/11-2020/12 等车型 76 条菜单支持，详见 TPMS 功能表；  修复： 1、修复全区域 Mitsubishi- Eclipse Cross 2017-2020 学习失 败、CN 区 2014-2015 BMW 7 Series 胎压加装失败问题； 优化： 1、优化 Ford 部分车型故障码和数据流显示； 2、优化 BenzEPC 查询后的车型显示，提高可读性；	√					

国内版/ 海外版 (欧、美、 日、韩、澳)	Sensor/ 诊断	全车系	<p>MS906ts_Diag_V1.74 MS906ts_Sensor_V6.14[2020.8.31] (已提 EPC, 预计 9 月 2 前挂外网)</p> <p>亮点功能:</p> <p>1、支持 CN/US Chevrolet Cavalier2016-2020 低配版本 OBD 学习;</p> <p>2、更新支持全球 Benz 2020.03, EU 区 Ford 2018.12, 全球 VW 2020.05,全球 Honda 2020 年款年款通过 VIN 定位 TPMS 菜单;</p> <p>其他常规升级:</p> <p>新增:</p> <p>1、 新增 US 区 Mazda 2, Jeep Gladiator , Toyota Yaris Sedan, BMW M7 等 2020 年款车型 20 条菜单支持, 新增 EU 区详见 TPMS 功能表;</p> <p>2、 新增 EU 区 Geely EMGRAND 2017/01-2019/05, Land Rover Denfender 2019/01-2020/06,JAC Refine R3 2018/01-2020/06,DFM DFPV AX3 2018/11-2020/12,DFM DFPV AX7 2019/01-2020/12,GeelyAtlas 2019/09-2020/12,ChangAn EADO 2019/05-2020/12 等车型 54 条菜单支持详见 TPMS 功能表;</p> <p>3、 新增 CN 区 Soueast DX7 2018/01-2020/06 , Geely Atlas 2019/09-2020/12, BYD Qin 2019/11-2020/12 等车型 76 条菜单支持详见 TPMS 功能表;</p> <p>修复:</p> <p>1、修复全区域 Mitsubishi- Eclipse Cross 2017-2020 学习失败、CN 区 2014-2015 BMW 7 Series 胎压加装失败问题;</p> <p>2、FAW Hong Qi H7 2014-2017、 ChangAn CS35 2015-2017 OBD 学习失败问题;</p> <p>优化:</p> <p>1、优化 Ford 部分车型故障码和数据流显示;</p> <p>2、优化 ChangAn 车系输入安全码时, 界面卡顿的问题;</p> <p>3、优化 check Sensor 信息 ID 显示长度;</p> <p>4、更新波兰语学习步骤翻译文本;</p> <p>5、优化 Nissan March 2016-2020, Nissan Micra 2017-2020 年款等部分车型手动编程 ID 输入提示信息;</p>		√			
国内版/ 海外版 (欧、美、 日、韩、澳)	Sensor/ 诊断	全车系	<p>TS508_Sensor: V6.15 TS508_Diag: 1.67[2020.7.30]</p> <p>亮点功能:</p> <p>1、部分日产传感器增加编程操作指引信息;</p> <p>2、优化功耗, 提升设备工作时长;</p> <p>其他常规升级:</p> <p>新增:</p> <p>1、新增 EU 区 Audi RS6 2020/03-2020/12, Bentley Flying Spur 2020/01-2020/12, Maserati Levante 2020/01-2020/12, Nissan Juke 2019/10-2020/12, Lexus GX Series 2019/09-2020/12, Volkswagen Crafter 2006/01-2016/12 等 28 款车型支持;</p> <p>2、新增 US 区 Chevrolet Camaro 2020/01-2020/12, BMW M7 2019/01-2020/12, Jeep Gladiator 2021/01-2021/06, Cadillac ATS 2020/01-2020/12 等 9 款车型支持;</p> <p>3、新增 CN 区长安欧尚 A600 2018/01-2020/12, 比亚迪汉 2020/01-2020/12, 吉利缤越 2019/01-2020/12, 长城 PA0 2019/09-2020/12, 江淮 T8 2020/04-2021/06, 凯迪拉克 ATS 2020/01-2020/12 等 41 款车型支持;</p> <p>修复:</p> <p>1、更正 CN 区 传祺 Aion XL 翻译;</p> <p>2、更正车型信息显示不全问题;</p> <p>3、FAW Hong Qi H7 2014-2017、 ChangAn CS35 2015-2017 OBD 学习失败问题;</p> <p>优化:</p> <p>1、部分日产传感器增加编程操作指引信息;</p> <p>2、优化功耗, 提升设备工作时长;</p> <p>3、优化部分界面与文本提示信息;</p> <p>4、优化意大利语提示文本;</p> <p>5、优化 ChangAn 车系输入安全码时, 界面卡顿的问题;</p>		√			

国内版/ 海外版(欧、美、 日、韩、澳)	Sensor/ 诊断	全车系	<p>TS601_Sensor: V1.65 TS601_Diag: V3.37[2020.8.31]</p> <p>亮点功能:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、部分日产传感器增加编程操作指引信息;</li> <li>2、优化功耗,提升设备工作时长;</li> </ol> <p>其他常规升级:</p> <p>新增:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、新增 EU 区 Nissan NV250 2020/01-2020/12, Audi RS6 2020/03-2020/12, Volkswagen Multivan 2019/10-2020/12, US 区 Ford Mach E 2020/01-2020/12, Chevrolet Camaro 2020/01-2020/12 等 25 个车型。</li> <li>2、新增 CN 区猎豹 CS9 EV 2018/01-2020/06, 东南 DX7 2018/01-2020/06, 吉利帝豪 GS 2019/06-2020/12 等 88 个 2020 款车型支持;</li> </ol> <p>修复:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、修复 ChangAn CS35 2015-2017 OBD 学习失败问题;</li> </ol> <p>优化:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、部分日产传感器增加编程操作指引信息;</li> <li>2、优化功耗,提升设备工作时长;</li> <li>3、部分文本优化;</li> <li>4、优化 ChangAn 车系输入安全码时,界面卡顿的问题;</li> </ol>			√	
国内版/ 海外版(欧、美、 日、韩、澳)	Sensor/ 诊断	全车系	<p>TS501_Sensor: V1.65 TS501_Diag: V3.37[2020.8.31]</p> <p>亮点功能:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、部分日产传感器增加编程操作指引信息;</li> <li>2、优化功耗,提升设备工作时长;</li> </ol> <p>其他常规升级:</p> <p>新增:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、新增 EU 区 Nissan NV250 2020/01-2020/12, Audi RS6 2020/03-2020/12, Volkswagen Multivan 2019/10-2020/12, US 区 Ford Mach E 2020/01-2020/12, Chevrolet Camaro 2020/01-2020/12 等 25 个车型。</li> <li>2、新增 CN 区猎豹 CS9 EV 2018/01-2020/06, 东南 DX7 2018/01-2020/06, 吉利帝豪 GS 2019/06-2020/12 等 88 个 2020 款车型支持;</li> </ol> <p>修复:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、修复 ChangAn CS35 2015-2017 OBD 学习失败问题;</li> </ol> <p>优化:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、部分日产传感器增加编程操作指引信息;</li> <li>2、优化功耗,提升设备工作时长;</li> <li>3、部分文本优化;</li> <li>4、优化 ChangAn 车系输入安全码时,界面卡顿的问题;</li> </ol>			√	

国内版/ 海外版 (欧、美、 日、韩、澳)	Sensor/ 诊断	全车系	<p>TS408_Sensor: V6.15[2020.7.30]</p> <p>亮点功能:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、部分日产传感器增加编程操作指引信息;</li> <li>2、优化功耗,提升设备工作时长;</li> </ol> <p>其他常规升级:</p> <p>新增:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、新增 EU 区 Audi RS6 2020/03-2020/12, Bentley Flying Spur 2020/01-2020/12, Maserati Levante 2020/01-2020/12, Nissan Juke 2019/10-2020/12, Lexus GX Series 2019/09-2020/12, Volkswagen Crafter 2006/01-2016/12 等 28 款车型支持;</li> <li>2、新增 US 区 Chevrolet Camaro 2020/01-2020/12, BMW M7 2019/01-2020/12, Jeep Gladiator 2021/01-2021/06, Cadillac ATS 2020/01-2020/12 等 9 款车型支持;</li> <li>3、新增 CN 区长安欧尚 A600 2018/01-2020/12, 比亚迪汉 2020/01-2020/12, 吉利缤越 2019/01-2020/12, 长城 PA0 2019/09-2020/12, 江淮 T8 2020/04-2021/06, 凯迪拉克 ATS 2020/01-2020/12 等 41 款车型支持;</li> </ol> <p>修复:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、更正 CN 区 传祺 Aion XL 翻译;</li> <li>2、更正车型信息显示不全问题;</li> </ol> <p>优化:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、部分日产传感器增加编程操作指引信息;</li> <li>2、优化功耗,提升设备工作时长;</li> <li>3、优化部分界面与文本提示信息;</li> <li>4、优化意大利语提示文本;</li> </ol>					√
-----------------------------	---------------	-----	---	--	--	--	--	---

<p>官方邮箱: sales@auteltech.net support@auteltech.net</p> <p>服务热线: 400-009-3838</p>	
--	---