

区域	软件	车系	概述	TS608/MX 808TS/ DS808TS/ MP808TS/ MK808TS	MS906TS	TS508	TS601	TS501	TS408
本次更新相关更 新的区域如： 欧洲，美国， 亚洲	产品系列如： IMMO, DIAGNOSIS, TPMS, ADAS	如： Mercedes, Maybach, Smart	本季度已发布亮点功能： 版本号：V X.XX (发布时间) 亮点功能：1. . . . . 支持车型：bmw, benz, . . . . . (同车型不同年份请合并填写 如 奥迪 Q5(2012-2018)	如本系列 产品具备 此功能则 打√，不具 备则空白	√	√	√	√	
国内版/ 海外版 (欧、美、 日、韩、澳)	Sensor/ 诊断	全车系	TS608_Diag_V1.75 TS608_Sensor_V6.16(2020.10.31) 亮点功能： 1、支持全区域 Chrysler 300 2018-2020 等车不依赖转接头进 行 OBD 学习； 其他常规升级： 新增： 1、新增 EU 区 KIA E-Soul 2019/04-2020/12, Honda Passport 019/01-2020/12, Cadillac Escalade 2020/01-2020/12 等 47 条菜单支持，详见 TPMS 功能表； 2、US 区 Chevrolet Colorado 2020/01-2020/12, KIA Seltos 2021/01-2022/12, Toyota Highlander 2019/12-2020/12 等 27 条菜单支持，详见 TPMS 功能表； 3、新增 CN 区 哈佛 H9 2020/01-2020/12, BYD 秦新 2019/11-2020/12, Geely GE 2019/07-2020/12 等 40 条菜单 支持，详见 TPMS 功能表； 4、开放 EU/CN Suzuki Jimny 2018-2010, CN 区 MAXUS G50 2019、LYNK&CO 05 2020 等车诊断功能； 5、开放 CN 区 BYD 唐，元，秦等 2017-2020 款车型读故障 支持； 修复： 1、修复小部分 VIN 自动定位菜单未去重问题； 2、修复 CN 区长安欧尚 COS5 2019-2020 学习失败问题； 优化： 1、优化长安车系输入安全码卡顿和吉利车系进系统失败提 示语问题； 2、优化菜单路径显示； 3、优化 Cadillac 胎压类型选择文本错误问题； 4、优化部分学习步骤文本错误和俄语编程界面在下文本被 遮挡问题；	√					

国内版/ 海外版 (欧、美、 日、韩、澳)	Sensor/ 诊断	全车系	MS906ts_Diag_V1.75 MS906ts_Sensor_V6.16 [计划 2020.11.20 发布] 计划亮点功能和常规升级计划： 亮点功能： 1、支持全区域 Chrysler 300 2018-2020 等车不依赖转接头进行 OBD 学习； 其他常规升级： 新增： 1、新增 EU 区 KIA E-Soul 2019/04-2020/12, Honda Passport 2019/01-2020/12, Cadillac Escalade 2020/01-2020/12 等 51 条菜单支持, 详见 TPMS 功能表； 2、US 区 Chevrolet Colorado 2020/01-2020/12, KIA Seltos 2021/01-2022/12, Toyota Highlander 2019/12-2020/12 等 33 条菜单支持, 详见 TPMS 功能表； 3、新增 CN 区 哈佛 H9 2020/01-2020/12, BYD 秦新 2019/11-2020/12, Geely GE 2019/07-2020/12 等 51 条菜单支持, 详见 TPMS 功能表； 4、开放 EU/CN Suzuki Jimny 2018-2010, CN 区 MAXUS G50 2019、LYNK&CO 05 2020 等车诊断功能； 5、开放 CN 区 BYD 唐, 元, 秦等 2017-2020 款车型读故障支持； 修复： 1、修复小部分 VIN 自动定位菜单未去重问题； 2、修复 CN 区长安欧尚 COS5 2019-2020 学习失败问题； 优化： 1、优化长安车系输入安全码卡顿和吉利车系进系统失败提示语问题； 2、优化菜单路径显示； 3、优化 Cadillac 胎压类型选择文本错误问题； 4、优化部分学习步骤文本错误和俄语编程界面在下文本被遮挡问题；	√				
国内版/ 海外版 (欧、美、 日、韩、澳)	Sensor/ 诊断	全车系	TS508_Sensor_V6.17 TS508_Diag_1.68[2020.9.30] 亮点功能： 无 其他常规升级： 新增： 1、新增 EU 区 KIA E-Soul 2019/04-2020/12, Cadillac Escalade 2020/01-2020/12, Volkswagen Crafter 2006/01-2016/12, Toyota Mirai 2019/01-2021/08, Ssangyong Korando 2019/07-2020/12 等 32 款车型支持, 详见 TPMS 功能表； 2、新增 US 区 Subaru Tribeca 2013/08-2014/01, Nissan Versa Sedan 2020/03-2020/12, FAW BESTURN 2019/08-2020/12, LandWind X7 2015/01-2020/12 等 18 款车型支持, 详见 TPMS 功能表； 3、新增 CN 区 Toyota Vios 2019/12-2020/12, Toyota Corolla 2017/01-2017/08, Baojun E300 2020/05-2020/12, Soueast DX3 2016/01-2019/06, Ford Transit 2020/04-2021/06, Trumpchi GS8 2018/01-2020/12 等 9 款车型支持, 详见 TPMS 功能表； 修复： 1、修复 GM 集团车系激活异常的问题； 2、修复 CN 区 ChangAn OuShang 2017-2020 年款进系统失败的问题； 优化： 无	√				

国内版/ 海外版 (欧、美、 日、韩、澳)	Sensor/ 诊断	全车系	<p>TS601_Sensor: V6.17 TS501_Diag: V3.38</p> <p>[计划 2020.11.10 发布]</p> <p>计划亮点功能和常规升级计划:</p> <p>亮点功能:</p> <p>1、无;</p> <p>其他常规升级:</p> <p>新增:</p> <p>1、新增 EU 区 KIA E-Soul 2019/04-2020/12, Honda Passport 2019/01-2020/12, Cadillac Escalade 2020/01-2020/12 等 51 条菜单支持, 详见 TPMS 功能表;</p> <p>2、US 区 Chevrolet Colorado 2020/01-2020/12, KIA Seltos 2021/01-2022/12, Toyota Highlander 2019/12-2020/12 等 31 条菜单支持, 详见 TPMS 功能表;</p> <p>3、新增 CN 区 哈佛 H9 2020/01-2020/12, BYD 秦新 2019/11-2020/12, Geely GE 2019/07-2020/12 等 53 条菜单支持, 详见 TPMS 功能表;</p> <p>4、开放 EU/CN Suzuki Jimny 2018-2010, CN 区 MAXUS G50 2019、LYNK&amp;CO 05 2020 等车诊断功能;</p> <p>5、开放 CN 区 BYD 唐, 元, 秦等 2017-2020 款车型读故障支持;</p> <p>修复:</p> <p>1、修复反复激活偶现的解析到错误的 ID 或者压力的问题;</p> <p>2、修复部分 OE Sensor 近距离激活困难问题;</p>				√	
国内版/ 海外版 (欧、美、 日、韩、澳)	Sensor/ 诊断	全车系	<p>TS501_Sensor: V6.17 TS501_Diag: V3.38</p> <p>[计划 2020.11.10 发布]</p> <p>计划亮点功能和常规升级计划:</p> <p>亮点功能:</p> <p>1、无;</p> <p>其他常规升级:</p> <p>新增:</p> <p>1、新增 EU 区 KIA E-Soul 2019/04-2020/12, Honda Passport 2019/01-2020/12, Cadillac Escalade 2020/01-2020/12 等 51 条菜单支持, 详见 TPMS 功能表;</p> <p>2、US 区 Chevrolet Colorado 2020/01-2020/12, KIA Seltos 2021/01-2022/12, Toyota Highlander 2019/12-2020/12 等 31 条菜单支持, 详见 TPMS 功能表;</p> <p>3、新增 CN 区 哈佛 H9 2020/01-2020/12, BYD 秦新 2019/11-2020/12, Geely GE 2019/07-2020/12 等 53 条菜单支持, 详见 TPMS 功能表;</p> <p>4、开放 EU/CN Suzuki Jimny 2018-2010, CN 区 MAXUS G50 2019、LYNK&amp;CO 05 2020 等车诊断功能;</p> <p>5、开放 CN 区 BYD 唐, 元, 秦等 2017-2020 款车型读故障支持;</p> <p>修复:</p> <p>1、修复反复激活偶现的解析到错误的 ID 或者压力的问题;</p> <p>2、修复部分 OE Sensor 近距离激活困难问题;</p>				√	

国内版/ 海外版 (欧、美、 日、韩、澳)	Sensor/ 诊断	全车系	<p>TS408_Sensor: V6.17 [2020.9.30]</p> <p>亮点功能: 无</p> <p>其他常规升级: 新增:</p> <p>1、新增 EU 区 KIA E-Soul 2019/04-2020/12, Cadillac Escalade 2020/01-2020/12, Volkswagen Crafter 2006/01-2016/12, Toyota Mirai 2019/01-2021/08, Ssangyong Korando 2019/07-2020/12 等 32 款车型支持, 详见 TPMS 功能表;</p> <p>2、新增 US 区 Subaru Tribeca 2013/08-2014/01, Nissan Versa Sedan 2020/03-2020/12, FAW BESTURN 2019/08-2020/12, LandWind X7 2015/01-2020/12 等 18 款车型支持, 详见 TPMS 功能表;</p> <p>3、新增 CN 区 Toyota Vios 2019/12-2020/12, Toyota Corolla 2017/01-2017/08, Baojun E300 2020/05-2020/12, Soueast DX3 2016/01-2019/06, Ford Transit 2020/04-2021/06, Trumpchi GS8 2018/01-2020/12 等 9 款车型支持, 详见 TPMS 功能表;</p> <p>修复:</p> <p>1、修复 GM 集团车系激活异常的问题;</p> <p>2、修复 CN 区 ChangAn OuShang 2017-2020 年款的存在进系统失败的问题;</p> <p>优化: 无</p>						√
官方邮箱: sales@auteltech.net support@auteltech.net 服务热线: 400-009-3838									